

Options régulations pour les gammes :
DIEMATIC 3, DIEMATIC-m3, K3, DIEMATIC iSystem
 Évolution des produits

P5253 JS F 67580 Mertzwiller



N° IT2585

10/02/2012

FR

1. Remplacement des options FM161, FM162, AD241 et AD242.

Les colis options **FM161**, **FM162**, **AD241** et **AD242** étant épuisés, ceux-ci sont remplacés par les colis **AD252**, **AD284** et **AD251** comme décrit ci-dessous :

Colis épuisés (pour DIEMATIC 3 + DIEMATIC-m3 + K3)	Nouvelle version : (pour DIEMATIC 3 + DIEMATIC-m3 + K3 + DIEMATIC iSystem)
 Colis FM161 Ensemble commande à distance radio CDR2 + module chaudière radio. 	 Colis AD284 + AD252 Commande à distance radio CDR4 + Module chaudière radio. 
 Colis FM162 Commande à distance radio CDR2.	 Colis AD284 Commande à distance radio CDR4.
 Colis AD241 Sonde extérieure radio.	 Colis AD251 Sonde extérieure radio.

ATTENTION :

Les produits ne sont pas interchangeables : un colis ancienne version ne peut pas être remplacé par un colis nouvelle version **seul** :

- La commande à distance radio colis AD284 doit toujours être associée au module chaudière radio colis AD252.
- La sonde extérieure radio colis AD251 doit toujours être associée au module chaudière colis AD252.

Un colis FM162 ne peut pas être remplacé par le colis AD284, ni AD242 par le AD252, ni le AD241 par un AD251.

- i** Les commandes à distance filaires restent inchangées : options colis FM51 pour la gamme DIEMATIC 3 / DIEMATIC-m3 / K3 et colis AD254 pour la gamme DIEMATIC iSystem.

2. Évolution des commandes à distance radio

- La nouvelle commande à distance radio CDR4 colis AD284 est équivalente à la commande à distance radio AD253 mais également compatible avec les gammes DIEMATIC 3 / DIEMATIC-m3 / K3. Ce nouveau colis AD284 remplacera à terme le colis AD253.
- La commande à distance radio CDR4 actuelle (colis AD253) reste disponible jusqu'à épuisement du stock (L'option AD253 est uniquement compatible avec les régulations DIEMATIC iSystem).

3. Pièces de rechange

Les colis FM162 et AD242 restent disponibles en pièces de rechange au CPR.

Une fois ce stock épuisé, tous les composants radio devront être remplacés (Module chaudière radio, Commande à distance radio, Sonde extérieure radio).